




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	OPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
101	ZAVĚTRÍ	10,7	GLANOVÉ POKOŽE ZATEŽOVÝ KOBEREC	-	-
102	VSTUPNÍ ČÁST DO SAUNY	5,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
103	SKLAD	10,2	TERACO	-	-
104	VSTUPNÍ HALA + SCHODIŠTĚ	117,6	PVC+TERACO	-	-
105	BUFET-ZÁŽEMÍ	11,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
106	HORNÍ OCHOZ BAZÉNOVÉ HALY	74,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
107	HORNÍ OCHOZ BAZÉNOVÉ HALY	42,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
108	BAZÉNOVÁ HALA	938,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
109	SKLAD	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
110	ŠATNA PERSONÁLU	7,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
111	WC PERSONÁLU	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
112	SKLAD	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
113	SUŠENÍ VLASŮ	4,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
114	SKLAD	17,1	PVC	-	-
115	ŠATNY ŽENY + OBSLUHA	162,3	PVC	-	-
116	SPOLEČNÁ KABINA	23,9	PVC	-	-
117	SPOLEČNÁ KABINA	18,1	PVC	-	-
118	SPOLEČNÁ KANCELÁŘ	7,2	PVC	-	-
119	SPOLEČNÁ KANCELÁŘ	7,5	PVC	-	-
120	ÚKLID	3,4	PVC	-	-
121	WC ŽENY	10,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
122	UMÝVÁRNA + WC	5,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
123	SPRCHY	48,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
124	VSTUP DO BAZÉNOVÉ HALY	20,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
125	SCHODIŠTĚ	20,4	TERACO	-	-
126	CHODBA	4,1	PVC	-	-
127	DENNÍ MÍSTNOST – UKLIZEČKY	8,7	PVC	-	-
128	SKLAD	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
129	SUŠENÍ VLASŮ	4,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
130	KANCELÁŘ	18,7	KOBEREC	-	-
131	ŠATNA MUŽI + OBSLUHA	174,5	PVC	-	-
132	SPOLEČNÁ KABINA	23,6	PVC	-	-
133	SPOLEČNÁ KABINA	18,1	PVC	-	-
134	ÚKLID	6,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
135	KANCELÁŘ	7,2	PVC	-	-
136	KANCELÁŘ	7,2	PVC	-	-
137	WC MUŽI	13,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
138	WC MUŽI	11,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
139	SPRCHY	46,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
140	VSTUP DO BAZÉNOVÉ HALY	19,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
141	SCHODIŠTĚ	20,4	TERACO	-	-
142	PLAVČIK + PRVNÍ POMOC	18,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
143	PLAVČIK	16,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
144	SKLAD	8,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
145a	SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU	5,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
145b	SKLAD	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-

LEGENDA HMOT

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 UPRAVENÝ TERÉN



POZNÁMKA 1

- BĚHEM MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NEBYLY ZJIŠŤOVÁNY SKLADBA KČI; NEBYLY PROVÁDĚNY SONDY DO STÁVAJÍCÍCH KČI
- JAKO PODKLAD BYLA POUŽITA PŮVODNÍ DOKUMENTACE, POSKYTNUTÁ INVESTOREM

±0 ≡ podlaha v m.č. 104

[illegible]