


DÉLKA[m] - SKLON[promile]	L=17.28 m, i=29.6‰	L=28.54 m, i=29.6‰	L=19.18 m, i=29.6‰	L=30.55 m, i=29.6‰	L=29.77 m, i=29.6‰	L=25.44 m, i=34.9‰	L=26.78 m, i=34.9‰	L=14.17 m, i=46.6‰ L=6.04 m, i=46.6‰	L=27.28 m, i=46.6‰	L=32.93 m, i=46.6‰	L=27.23 m, i=119.3‰
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------------------	---------------------

Křídlení stávajících sítí je orientační. Před zahájením zemních prací je nutno inženýrské sítě vytyčit, jejich hloubkové a směrové uložení ověřit sondami a dodržovat podmínky jejich správců! Zákres inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres

<div><div></div><div>NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511</div></div>					
Vpracoval: Ing. Lukáš Havránek		Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Havránek		Autorizace:	
Kreslil: Romana Štruncová		Odpovědný projektant: Ing. Radka Michková Popelíková			
Investor: Statutární město Jihlava Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava					
Stavba:  Obnova vodovodu a kanalizace v ul. tř. Legionářů				Paré:  	