

1

T e c h n i c k á z p r á v a

Akce: Dům Karoliny Světlé 15, Jihlava

Zaměření stávajícího stavu pro instalace .

Investor: PBH Jihlava

Jihlava, červenec 1990

Vypracovala: Ing Jana Holubová

Holubová
STAVEBNÍ PODNIK TŘEŠŤ

státní podnik
PROJEKCE

586 01 JIHLAVA, Havlíčkova 44

tel.: 271 43

Na základě objednávky PBH Jihlava bylo vypracováno zaměření stávajícího stavu domu Karoliny Světlé 15, sousedícího s domem Boženy Němcové 4 a Karoliny Světlé 13. Objekt je zcela podsklepen, tři nadzemní podlaží jsou obytné. Byty jsou obdobné - předstíň, sklad, WC, spíž, kuchyň, pokoj. Nejsou vybaveny koupelnami - vana je umístěna v kuchyni. Do domu je zaveden plyn, takže topidla, sporáky a ohřívače TUV jsou plynové. Některé byly doplněny kuchyňskými linkami. Jeden byt je v současné době nepřístupný. V suterénu je prádelna, shoz uhlí a sklepy, rozdělené laťovými dřevěnými příčkami, na boxy.

Svislé konstrukce:

Materiál nosných zdí CP tloušťky obvodového zdiva: suterén 67,5cm
I.NP - převážně 60cm, díle 45cm, 30cm
II., III.NP. 45cm.
Střední zeď - suterén 60cm
ostatní podlaží 45cm

Příčky - převážně tl. 10cm

Schodiště - stupně kamenné, schodnice na vnější straně schodiště tvořena I. profilem 120.

Krov - původní, stojaná stolice,

Krytina - eternit, žlaby podokapní

Podlahy - jako nášlapné vrstvy nejčastěji použito PVC, popř. na WC, ve spíži a ve skladu cem. dlažba. Podkladem pod PVC jsou buď palubky nebo dřevotříska. V suterénu betonová mazanina, na chodbách lité teraco.

Výplně otvorů - většinou původní, dveře osazovány do dřevěných zárubně.

Parapety oken se pohybují okolo 85cm.

Fasáda - vápenná omítka, poškozená,
sokl kamenný

Přístup do domu z ulice Karoliny Světlé a ze dvora.