

Stávající vozovku zaříznout a spáru ošetřit asf. záhlvkou

Doplnění signálních pásů pro nevidomé + předláždění stávajících přístupových chodníků cca 4 m² + nově osazená zahradní obruba v místě předláždění

Doplnění signálního pásu + předláždění stávajícího chodníku cca 4 m²

SO 119.2 Rozšíření parkoviště u bytového domu U Hřbitova 62 - 68

Kamenný krajník stávající znovu osadit

Stávající vozovku zaříznout a spáru ošetřit asf. záhlvkou

Zasakovací průleh, viz vzorový řez

Kamenný krajník stávající znovu osadit

Výšková úprava uličních vpustí 2 x

Výšková úprava revizní šachty kanalizace

Stání pro kontejnery dlažba - hladká, stávající obruby vybourat, směrem do vozovky osadit nájezdové obruby a plochu dlažby navázat na stávající stání


Zákresy inženýrských sítí a zařízení neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit jejich vytyčení správcem dotčené inženýrské sítě a vyznačení jejich průběhu v terénu dle platných předpisů.

LEGENDA PLOCH

- Chodník
- Asfaltová vozovka (ACO)
- Prvky pro nevidomé
- Asfaltová vozovka (plná skladba)
- Dlažba parkovací stání
- Kamenná dlažba 10x10

Řazení výkresů

- 3
- 2
- 1



Vypracoval	Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D.	Magistrát města Jihlavy
Kontroloval	Ivo Toman	
Investor akce	Statutární město Jihlava	Formát 6 A4
Název akce	Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování - část sídliště U Hřbitova	Datum 1/2025
Název výkresu	Koordinační situační výkres	Stupeň PDPS
		Měřítko 1:250
		Č. výkresu C.3.3