

SO 101 Manipulační plocha

SO 103 Oprava povrchu smetkové rampy

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 102 Oprava povrchu ul. Mostecká

LEGENDA PLOCH

- Asfaltová vozovka (obrusná vrstva)
- Asfaltová vozovka (plná skladba)
- Chodník dlažba
- Prvky pro nevidomé
- Nové vedení VO
- Svítidlo



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

Vypracoval	Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D.
Investor akce	Statutární město Jihlava
Název akce	Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování - část Manipulační plocha Mostecká
Název výkresu	Zákres do ortofotosnímku
Měřítko	1:250
Č. výkresu	C.4

Magistrát města	Jihlavy
Formát	4 A4
Datum	6/2025
Stupeň	DPS + PDPS

Nový stožár nasvětlení manipulační plochy, s trojramenným výložníkem

Výšková úprava revizní šachty kanalizace  
Kabelového vedení mezi stožáry č. 1313 a novým stožárem. Kabel VO CYKY - J 5 x 10 uložený v chrániče kopoflex DN 63 + zemnicí drát FeZn 10 mm. Délka úseku 30 m

Kabel VO naspojovat ve stávajícím stožáru č. 1313. Stávající stožár č. 1313 bude demontován a zpětně osazen ve stávající pozici do nového základu.

Přesun kontejnerů na separovaný odpad

zápich, spáru ošetřit asfaltovou zálivkou

Výšková úprava revizní šachty kanalizace

Výšková úprava revizní šachty kanalizace (čtvercová šachta)  
Sejmutí dřvu v šíři cca 1,5 - 2 m pro zajištění odtoku vody z komunikace a zasakování dešťových vod

Výšková úprava vodovodního uzávěru

Stávající jednořádek z kamenných kostek vybourat a místo uložení podbalit  
Varovný pás pro nevidomé, š. 0,4 m dlažba červená reliéfní 100\*200

Zápich, spáru ošetřit asfaltovou zálivkou  
Oprava asfaltového povrchu stávajícího chodníku

Stávající povrch v místě hrany smetkové rampy v šíři cca 3 m odbourat v tl. 5 cm.

Předláždění a doplnění stávajícího chodníku, dlažba betonová "Íčko"

Obruba nájezdová betonová

Obruba chodníková 80/100/25  
Výšková úprava vodovodních uzávěrů (8 ks)

Stávající kamenné obruby vybourat a místo uložení podbalit

Obruba Kamenná š. 30