



Stání pro kontejnery dlažba - hladká

SO 119.2 Rozšíření parkoviště u  
bytového domu U Hřbitova 62 - 68

Doplnění signálních pásů pro nevidomé + předláždění stávajících přístupových chodníků cca 4 m² + nově osazená zahradní obruba v místě předláždění

Doplnění signálního pásu + předláždění stávajícího chodníku cca 4 m²

Kamenný krajník stávající znovu osadit

Kamenný krajník stávající znovu osadit

Zasakovací průleh, viz vzorový řez

Stání pro kontejnery dlažba - hladká, stávající obruby vybourat, směrem do vozovky osadit nájezdové obruby a plochu dlažby navázat na stávající stání

Doplnění opěrné zdi z betonových palisád (dl. 2,4 m) stejného typu, jako stávající palisády

Doplnění opěrné zdi z betonových palisád (dl. 3,0 m) stejného typu, jako stávající palisády

SO 119.1 Rozšíření parkoviště u  
bytového domu U Hřbitova 54 - 60

Obrubník silniční délka 3 m

Doplnění opěrné zdi z betonových palisád (dl. 2,8 m) stejného typu, jako stávající palisády

- LEGENDA PLOCH
- Chodník
  - Asfaltová vozovka (ACO)
  - Prvky pro nevidomé
  - Asfaltová vozovka (plná skladba)
  - Dlažba parkovací stání
  - Kamenná dlažba 10x10



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

Vypracoval		Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D.		Magistrát města	Jihlavy
Kontroloval		Ivo Toman			
Investor akce		Statutární město Jihlava			Formát 6 A4
Název akce					
Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování - část sídliště U Hřbitova					
Název výkresu					
Zákres do ortofotosnímku				Měřítko 1:250	Č. výkresu C.4.3