

1

T e c h n i c k á z p r á v a

Akce: Dům Karoliny Světlé 7
- Zaměření stávajícího stavu

Investor: PBH Jihlava

Jihlava, červen 1990

Vypracovala: Ing Jana Holubová


STAVEBNÍ PODNIK TŘEŠT
státní podnik
PROJEKCE
58601 JIHLAVA, Havlíčkova 44
tel.: 271 43 2

Na základě objednávky PBH Jihlava bylo vypracováno zaměření stávajícího stavu domu Karoliny Světlé 7, sousedícího s domem Karoliny Světlé 9. Objekt je čtyřpodlažní - tři podlaží jsou obytná, jedno podlaží podzemní je technické. Byty jsou obdobné - předstín, sklad, WC, spíž, kuchyň, pokoj. Vana je umístěna v kuchyni. Některé byty jsou vybaveny kuchyňskými linkami. Vzhledem k tomu, že je zde zaveden plyn, jsou byty vybaveny plynovými sporáky, topidly a ohříváči TUV. V některých bytech jsou ještě kamna na tuhá paliva.

Svislé konstrukce:

Materiál nosných zdí - CP

Tloušťky schodového zdiva - suterén: 67,5cm

I.NP - 60cm, 45cm, 30cm

II.NP, III.NP - 45cm

střední zeď suterén - 60cm

ostatní podlaží - 45cm

Příčky - převážně tl. 100mm.

Schodiště - stupně - kámen

schodnice - navržena z I.profilu 120

Krov - původní, stojatá stolice

Krytina - eternit, žlaby podokapní

Podlahy - jako nášlapná vrstva nejčastěji v předstíni a v obytných místnostech použito PVC, zřídka lino, nebo palubky. Pod PVC jsou buď palubky nebo dřevotříska. Ve spíži, na WC a ve skladu cementová dlažba. V suterénu betonová mazanina a cementová dlažba, popř. cementový potěr. Na chodbách domu teracová dlažba, stupně kamenné. Na půdě topinková dlažba.

Výplně otvorů - většinou původní, dveře osazovány do dřevěných zárubní. Parapety oken se pohybují okolo 85cm.

Fasáda - Vápenná omítka, štuková, poškozená.

Sokl kamenný.

Přístup do domu z ulice Karoliny Světlé a ze dvora.